

+

mini di
eto pe





SCALE DIMENSIONALI
DIMENSIONALS SCALES

STANDARD N°		2.4.110	
REV.	00	FOGLIO SHEET	2 DI OF 2
SOSTITUISCE REPLACES		2.4.022	

La scala dimensionale é il rapporto tra il valore di una dimensione sul disegno ed il valore della stessa dimensione reale. The dimensional scale is the ratio of a dimension on the drawing to the value of its full scale dimension.

1 - Scale normalizzate (UNI 3967):

Scale di ingrandimento:	50 : 1	20 : 1	10 : 1
	5 : 1	2 : 1	
Scala al naturale:	1 : 1		
Scale di riduzione:	1 : 2	1 : 5	1 : 10
	1 : 20	1 : 50	1 : 100
	1 : 200	1 : 500	1 : 1000

Sono ammesse transitoriamente le scale:
1 : 2,5 1 : 25 1 : 250

1 - Standardized scales (UNI 3967):

Enlargement scale:	50 : 1	20 : 1	10 : 1
	5 : 1	2 : 1	
Natural scale:	1 : 1		
Reduction scale:	1 : 2	1 : 5	1 : 10
	1 : 20	1 : 50	1 : 100
	1 : 200	1 : 500	1 : 1000

The following scales are occasionally allowed:
1 : 2,5 1 : 25 1 : 250

2 - Generalità

- a - La scelta delle scale deve essere tale che per esigenze di chiarezza e leggibilità i dettagli del disegno e le relative quote dimensionali **NON SIANO MINORI** di 2 mm per i formati A3, e di 3 mm per i formati A2 o maggiori.
- b - Le scale dimensionali devono essere riportate nel relativo riquadro del cartiglio.
- c - Quote dimensionali che si riferiscono ad elementi non disegnati in scala, devono essere sottolineate.

2 - General

- a - The choice of scales must be such that, for the sake of clarity and readability, the drawing details and the relative dimensions **WILL NOT BE LESS THAN** 2 mm for size A3 sheets and 3 mm for size A2 or larger sheets.
- b - The dimensional scales must be indicated in the relative cartouche.
- c - Dimensions value which refer to elements which have not been drawn to scale must be underlined.

Descrizione - Description	
Date	
Rev.	