

DIN 9811-2

ICS 25.060.10

Ersatz für
DIN 9811-2:1980-10**Säulengestelle –
Teil 2: Einbaurichtlinien**

Press tool sets –
Part 2: Directives for mounting
Blocs à colonnes (de guidage) –
Partie 2: Directives de montage

Gesamtumfang 8 Seiten

DIN-Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Kurzzeichen, Formeln	4
3.1 Kurzzeichen	4
3.2 Formeln	5
3.2.1 Kleinster Abstand der Arbeitsflächen.....	5
3.2.2 Größter Abstand der Arbeitsflächen (Bild 3).....	5
3.2.3 Höhe des neuen Einbauwerkzeuges und größter Werkzeughub	5
3.2.4 Bauhöhe des Werkzeuges mit Säulenführung für Einspannzapfen mit Kopfplatte und größter Werkzeughub	5
3.2.5 Bauhöhe des Werkzeuges mit Säulenführung für Einspannzapfen mit Gewindeschäft und größter Werkzeughub	6
4 Konstruktionsrichtlinien.....	8
4.1 Säulenführungsplatte.....	8
5 Allgemeine Hinweise für den Einbau	8

Vorwort

Dieses Dokument wurde im Gremium NA 121-03-02 AA „Werkzeuge der Stanztechnik“ im DIN-Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 9811 besteht aus den folgenden Teilen mit dem Haupttitel *Säulengestelle*:

- *Teil 1: Technische Lieferbedingungen*
- *Teil 2: Einbaurichtlinien*

Änderungen

Gegenüber DIN 9811-2:1980-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) normative Verweisungen wurden aktualisiert;
- b) Unterabschnitt 4.1 „Säulenführungsplatte“ wurde überarbeitet;
- c) Norm wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 9811: 1941-05, 1962-07
DIN 9811-2: 1980-10