

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Publication 61-3 H
1980

Huitième complément à la Publication 61-3 (1969)

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle
de l'interchangeabilité et de la sécurité**
Troisième partie : Calibres

Eighth supplement to Publication 61-3 (1969)

**Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety**
Part 3: Gauges

Les feuilles de ce complément sont à insérer
dans la Publication 61 3 (1969)



The sheets contained in this supplement
are to be inserted in Publication 61 3 (1969)

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous
quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou méca-
nique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur

No part of this publication may be reproduced or utilized in any
form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying
and microfilm, without permission in writing from the publisher

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale
1, rue de Varembe
Genève, Suisse

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Publication 61-3

Troisième édition - Third edition

1969

Modifiée selon les
Compléments A (1970), B (1971),
C (1971), D (1972), E (1972),
F (1975), G (1977), H (1980)


Amended in accordance with
Supplements A (1970), B (1971),
C (1971), D (1972), E (1972),
F (1975), G (1977), H (1980)

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle
de l'interchangeabilité et de la sécurité**

Troisième partie Calibres

**Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety**

Part 3 Gauges



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans l'accord écrit de l'éditeur

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means electronic or mechanical including photocopying and microfilm without permission in writing from the publisher

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembé
Genève, Suisse

**INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES ET FEUILLES DE NORMES
DANS LA PUBLICATION 61-3**

- 1 Retirer la page de titre et les pages 2 à 5 existantes et insérer la nouvelle page de titre et les nouvelles pages 2 à 5
- 2 Retirer la feuille existante 7006-62A-1 (supprimée)
- 3 Retirer les feuilles existantes 7006-12-5 (pages 1 et 2) et 7006-15-3 (pages 1 et 2) et les remplacer par les nouvelles feuilles 7006-12-6 (pages 1 et 2) et 7006-15-4 (pages 1 et 2)
- 4 Insérer les nouvelles feuilles 7006-12A-1, 7006-12B-1 (pages 1 et 2), 7006-12C-1, 7006-12D-1, 7006-15A-1 (pages 1, 2 et 3), 7006-15B-1 (pages 1, 2 et 3), 7006-29L-1, 7006-59A-1, 7006-63-1 (pages 1 et 2), 7006-65-1 (pages 1 et 2), 7006-65A-1 (pages 1 et 2), 7006-65B-1 (pages 1 et 2) et 7006-94-1 (pages 1 et 2)

**INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES AND SHEETS
IN PUBLICATION 61-3**

- 1 Remove existing title page and existing pages 2 to 5 and insert in their place the new title page and new pages 2 to 5
- 2 Remove existing sheet 7006-62A-1 (deleted)
- 3 Remove existing sheets 7006-12-5 (pages 1 and 2) and 7006-15-3 (pages 1 and 2) and insert in their place new sheets 7006-12-6 (pages 1 and 2) and 7006-15-4 (pages 1 and 2)
- 4 Insert new sheets 7006-12A-1, 7006-12B-1 (pages 1 and 2), 7006-12C-1, 7006-12D-1, 7006-15A-1 (pages 1, 2 and 3), 7006-15B-1 (pages 1, 2 and 3), 7006-29L-1, 7006-59A-1, 7006-63-1 (pages 1 and 2), 7006-65-1 (pages 1 and 2), 7006-65A-1 (pages 1 and 2), 7006-65B-1 (pages 1 and 2) and 7006-94-1 (pages 1 and 2)

SOMMAIRE

CONTENTS

	Pages		Page
PRÉAMBULE	6	FOREWORD	7
PRÉFACE	6 et 8	PREFACE	7 and 9

	Feuilles		Sheet
Chanfreins sur les arêtes des calibres	7006-1-2	Facets on gauge edges	7006-1-2
Calibre « Entre » pour culots BA20 sur lampes terminées	7006-2-2	Go" gauge for BA20 caps on finished lamps	7006-2-2
Calibre d'acceptation pour culots B22d destinés à un enfilage automatique	7006-3-1	Acceptance gauge for B22d caps intended for automatic wire threading	7006-3-1
Calibres « N'Entre Pas » pour culots BA9, B15 & B22 sur lampes terminées	7006-10-6	Not Go" gauges for caps BA9, B15 & B22 on finished lamps	7006-10-6
Calibres « Entre » pour culots BA9, B15, BA15 & B22 sur lampes terminées	7006-11-7	Go' gauges for caps BA9, B15, BA15 & B22 on finished lamps	7006-11-7
Calibres tampons pour douilles à baïonnette BA9, BA15, BAY15, BA21, B15 & B22	7006-12-6	Plug gauges for bayonet lampholders BA9, BA15, BAY15, BA21, B15 & B22	7006-12-6
Calibre « Entre » supplémentaire pour les douilles B22d	7006-12A-1	Supplementary "Go" gauge for B22d lampholders	7006-12A-1
Calibre « N'Entre Pas »/Maintien pour les douilles B22d	7006-12B-1	"Not Go /Retention gauge for B22d lampholders	7006-12B-1
Calibre « Entre » supplémentaire pour les douilles B15d	7006-12C-1	Supplementary Go gauge for B15d lampholders	7006-12C-1
Calibre « N'Entre Pas »/Maintien pour les douilles B15d	7006-12D-1	"Not Go /Retention gauge for B15d lampholders	7006-12D-1
Calibres pour les encoches des douilles B15 & B22	7006-13-4	Gauges for the slots in lampholders B15 & B22	7006-13-4
Calibre pour vérifier la tenue des culots BA15 et BAY15 dans la douille	7006-14-1	Gauge for testing the retention of BA15 and BAY15 caps in the holder	7006-14-1
Calibre de vérification des douilles BAY15d en ce qui concerne l'insertion des culots	7006-14A-1	Gauge for testing the correct insertion of caps in bayonet lampholders BAY15d	7006-14A-1
Vérificateurs de la force du contact dans les douilles à baïonnette BA15, BAY15, BA21 & B22d-3	7006-15-4	Gauges for the contact force in bayonet lampholders BA15, BAY15, BA21 & B22d-3	7006-15-4
Calibre pour la vérification de la position du contact et de la force de contact dans les douilles à baïonnette B22d	7006-15A-1	Gauge for checking contact position and contact force in bayonet lampholders B22d	7006-15A-1
Calibre pour la vérification de la position du contact et de la force de contact dans les douilles à baïonnette B15d	7006-15B-1	Gauge for checking contact position and contact force in bayonet lampholders B15d	7006-15B-1
Vérificateurs de la force du contact dans les douilles à baïonnette BA20	7006-16-1	Gauges for the contact force in bayonet lampholders BA20	7006-16-1
Calibre « Entre » pour culots BA21-3 (120°) sur lampes terminées	7006-17-4	"Go" gauge for caps BA21-3 (120°) on finished lamps	7006-17-4
Calibre tampon pour douille à baïonnette BA20	7006-18-1	Plug gauge for bayonet lampholder BA20	7006-18-1
Calibre « Entre » pour culot B22d-3 (90°/135°)/25 × 26 sur lampes terminées	7006-19-2	"Go" gauge for cap B22d-3 (90°/135°)/25 × 26 on finished lamps	7006-19-2
Calibre pour douille à baïonnette B22d-3 (90°/135°)	7006-20-4	Plug gauge for bayonet lampholder B22d-3 (90°/135°)	7006-20-4
Calibre pour douille E27 pour le contrôle de la réalité du contact	7006-21-3	Plug gauge for E27 lampholder for testing contact making	7006-21-3
Calibre pour douille E27 pour le contrôle du contact et de la protection contre les contacts accidentels	7006-22-3	Plug gauge for E27 lampholder for testing contact making and protection against accidental contact	7006-22-3
Calibre pour douille E27 pour le contrôle de la protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion	7006-22A-3	Plug gauge for E27 lampholder for testing protection against accidental contact during insertion	7006-22A-3
Calibre pour douille E40 pour le contrôle de la réalité du contact	7006-23-2	Plug gauge for E40 lampholder for testing contact making	7006-23-2
Calibre pour douille E40 pour le contrôle du contact et de la protection contre les contacts accidentels	7006-24-2	Plug gauge for E40 lampholder for testing contact making and protection against accidental contact	7006-24-2
Calibres « Entre » pour contrôler les taraudages des douilles E10, E14 et E40	7006-25-4	"Go" plug gauges for screw threads of lampholders E10, E14 and E40	7006-25-4
Calibre « Entre » pour douilles E27	7006-25A-1	"Go" plug gauge for E27 lampholders	7006-25A-1
Calibre « Entre » pour douilles E26	7006-25B-1	"Go" plug gauge for lampholders E26	7006-25B-1

	Feuilles		Sheet
Calibres « N'Entre Pas » pour contrôler les taraudages des douilles E10, E14, E27 et E40	7006-26-2	"Not Go" plug gauges for screw threads of lamp-holders E10, E14, E27 and E40	7006-26-2
Calibre « N'Entre Pas » pour douilles E26 et E26d	7006-26A-1	' Not Go" plug gauge for lampholders E26 and E26d	7006-26A-1
Calibres « Entre » pour culots E14 et E40 sur lampes terminées	7006-27-5	' Go gauges for E14 and E40 caps on finished lamps	7006-27-5
Calibre « Entre » pour culots E10 sur lampes terminées	7006-27A-1	"Go" gauge for E10 caps on finished lamps	7006-27A-1
Calibre « Entre » pour culots E27 sur lampes terminées	7006-27B-1	"Go" gauge for E27 caps on finished lamps	7006-27B-1
Calibre « Entre » pour dimension « S ₁ » des culots E27 sur lampes terminées	7006-27C-1	"Go" gauge for dimension "S ₁ " of E27 caps on finished lamps	7006-27C-1
Calibre « Entre » pour culots E26 et E26d sur lampes terminées	7006-27D-1	"Go" gauge for E26 and E26d caps on finished lamps	7006-27D-1
Calibre « Entre » additionnel pour culots E26 et E26d sur lampes terminées	7006-27E-1	Additional "Go" gauge for E26 and E26d caps on finished lamps	7006-27E-1
Calibres « N'Entre Pas » pour culots E10, E14 et E40 sur lampes terminées	7006-28-4	"Not Go" gauges for E10, E14 and E40 caps on finished lamps	7006-28-4
Calibre « N'Entre Pas » pour culots E27 sur lampes terminées	7006-28A-1	"Not Go" gauge for E27 caps on finished lamps	7006-28A-1
Calibre pour le contrôle de la réalité du contact des lampes munies du culot E26d	7006-29-1	Gauge for testing contact making of lamps fitted with E26d caps	7006-29-1
Calibre pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels pour lampes munies du culot E26d	7006-29A-1	Gauge for testing protection against accidental contact for lamps fitted with E26d caps	7006-29A-1
Calibre avec un diamètre de référence de 23 mm pour culots E26d	7006-29B-1	Gauge with reference diameter of 23 mm for E26d caps	7006-29B-1
Calibre avec un diamètre de référence de 13,2 mm pour culots E26d	7006-29C-1	Gauge with reference diameter of 13.2 mm for E26d caps	7006-29C-1
Calibre avec un diamètre de référence de 10,4 mm pour culots E26d sur lampes terminées	7006-29D-1	Gauge with reference diameter of 10.4 mm for E26d caps on finished lamps	7006-29D-1
Calibre pour le contrôle de la position radiale du contact intermédiaire de la douille E26d	7006-29E-1	Gauge for checking the radial position of the intermediate contact of lampholder E26d	7006-29E-1
Calibres pour le contrôle des positions relatives des contacts dans la douille E26d	7006-29F-1	Contact gauges for testing the relative positions of the contacts in E26d lampholder	7006-29F-1
Calibre pour le contrôle de la réalité du contact dans la douille E26d	7006-29G-2	Plug gauge for testing contact making in E26d lampholder	7006-29G-2
Calibre pour le contrôle de la réalité du contact dans la douille E26d avec chemise métallique doublée de papier	7006-29H-2	Plug gauge for testing contact making in metal-shell paper-lined E26d lampholder	7006-29H-2
Calibre pour le contrôle de la protection contre les contacts accidentels dans la douille E26d	7006-29J-1	Plug gauge for testing protection against accidental contact in E26d lampholder	7006-29J-1
Calibre « Entre » pour douilles E26d	7006-29K-1	' Go plug gauge for lampholders E26d	7006-29K-1
Calibre « N'Entre Pas » pour culots E26 et E26d sur lampes terminées	7006-29L-1	"Not Go" gauge for E26 and E26d caps on finished lamps	7006-29L-1
Calibre pour douille E14 pour le contrôle de la réalité du contact	7006-30-2	Plug gauge for E14 lampholder for testing contact making	7006-30-2
Calibre pour le contrôle de la réalité du contact de la douille E14 avec fausse bougie destinée aux lampes « Flamme »	7006-30A-1	Plug gauge for lampholder E14 with candle shaped shaft for candle lamps for testing contact making	7006-30A-1
Calibre pour douille E14 pour le contrôle du contact et de la protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion	7006-31-3	Plug gauge for E14 lampholder for testing contact making and protection against accidental contact during insertion	7006-31-3
Calibre « Entre » pour culot à broche Fa8	7006-40-1	"Go" gauge for single pin cap Fa8	7006-40-1
Calibre « N'Entre Pas » pour culot à broche Fa8	7006-40A-1	"Not Go" gauge for single pin cap Fa8	7006-40A-1
Calibre « Entre » et « N'Entre pas » pour culot à broche Fa6 sur lampes terminées	7006-41-1	"Go" and "Not Go" gauge for single pin cap Fa6 on finished lamps	7006-41-1
Calibre « Entre » pour douilles P28s	7006-42A-1	"Go" gauge for lampholders P28s	7006-42A-1
Calibre « Entre » et « N'Entre Pas » pour culot préfocus P40s sur lampes terminées	7006-43-2	"Go" and "Not Go" gauge for P40s prefocus cap on finished lamps	7006-43-2
Calibre « Entre » et « N'Entre Pas » pour culot à deux broches G13 (ne pas utiliser sur lampes terminées)	7006-44-3	"Go" and "Not Go" gauge for bi-pin cap G13 (not for use on finished lamps)	7006-44-3
Calibre « Entre » pour culot à deux broches G13 monté sur lampes terminées	7006-45-3	"Go" gauge for bi-pin cap G13 on finished lamps	7006-45-3
Calibre « Entre » et « N'Entre Pas » pour culot à deux broches G5 (ne pas utiliser sur lampes terminées)	7006-46-2	"Go" and ' Not Go" gauge for bi-pin cap G5 (not for use on finished lamps)	7006-46-2

	Feuilles		Sheet
Calibre « Entre » pour culot à deux broches G5 monté sur lampes terminées	7006-46A-2	Go gauge for bi-pin cap G5 on finished lamps	7006-46A-2
Calibre « Entre » pour douille inflexible G5	7006-47-1	'Go' gauge for inflexible lampholder G5	7006-47-1
Calibre pour douille inflexible G5 pour le contrôle du contact et de la protection contre les contacts accidentels	7006-47A-1	Plug gauge for inflexible lampholder G5 for testing contact making and protection against accidental contact	7006-47A-1
Calibre « Entre » pour culot préfocus PG22-6 35 sur lampes terminées	7006-48-1	'Go' gauge for prefocus cap PG22-6 35 on finished lamps	7006-48-1
Calibre pour vérifier la réalité du contact pour lampes munies du culot E27	7006-50-1	Gauge for finished lamps fitted with E27 caps for testing contact making	7006-50-1
Calibre pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels pour lampes munies du culot E27	7006-51-1	Gauge for finished lamps fitted with E27 caps for testing protection against accidental contact	7006-51-1
Calibre pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion pour lampes munies d'un culot E27 à l'exclusion du culot E27/30	7006-51A-1	Gauge for finished lamps fitted with E27 caps (other than E27/30) for testing protection against accidental contact during insertion	7006-51A-1
Calibre pour vérifier la réalité du contact pour lampes munies du culot E40	7006-52-1	Gauge for finished lamps fitted with E40 caps for testing contact making	7006-52-1
Calibre pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels pour lampes munies du culot E40	7006-53-1	Gauge for finished lamps fitted with E40 caps for testing protection against accidental contact	7006-53-1
Calibre pour vérifier la réalité du contact pour lampes munies du culot E14	7006-54-2	Gauge for finished lamps fitted with E14 caps for testing contact making	7006-54-2
Calibre pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels pour lampes munies du culot E14	7006-55-2	Gauge for finished lamps fitted with E14 caps for testing protection against accidental contact	7006-55-2
Calibre « Entre » et « N'Entre Pas » pour le diamètre de la collequette du culot préfocus P30s sur lampes terminées	7006-56-2	"Go" and "Not Go" gauge for the diameter of the collar of prefocus cap P30s on finished lamps	7006-56-2
Calibre « Entre » et « N'Entre Pas » pour la boutonnière principale du culot préfocus P30s sur lampes terminées	7006-56A-2	Go and "Not Go" gauge for the major slot of prefocus cap P30s on finished lamps	7006-56A-2
Calibre « Entre » pour culot à deux contacts en retrait R17d sur lampes terminées	7006-57-2	'Go' gauge for recessed double contact cap R17d on finished lamps	7006-57-2
Calibre « Entre » pour culots G17q-7 et GY17q-7 sur lampes terminées	7006-58A-3	Go gauge for caps G17q-7 and GY17q-7 on finished lamps	7006-58A-3
Calibre « Entre » pour culot GX17q-7 sur lampes terminées	7006-58B-3	Go gauge for cap GX17q-7 on finished lamps	7006-58B-3
Calibre à broches pour la vérification des contacts des douilles G17q-7, GX17q-7 et GY17q-7	7006-58C-1	Plug gauge for testing contact making of lampholders G17q-7, GX17q-7 and GY17q-7	7006-58C-1
Calibre « Entre » pour douilles G17q-7 et GY17q-7	7006-58D-1	'Go' gauge for lampholders G17q-7 and GY17q-7	7006-58D-1
Calibre « Entre » pour douilles GX17q-7	7006-58E-1	"Go" gauge for lampholders GX17q-7	7006-58E-1
Calibre d'orientation pour douilles G17q-7, GX17q-7 et GY17q-7	7006-58F-1	Rotation gauge for lampholders G17q-7, GX17q-7 and GY17q-7	7006-58F-1
Calibre pour douille Fa4	7006-59-1	Plug gauge for lampholder Fa4	7006-59-1
Calibre pour la force minimale de contact dans les connecteurs pour socle de lampe à deux broches GZ6 35	7006-59A-1	Gauge for minimum contact force in connectors for bi-pin lamp base GZ6 35	7006-59A-1
Calibre « Entre » pour douille inflexible G13	7006-60-1	"Go" gauge for inflexible lampholder G13	7006-60-1
Calibre pour douille inflexible G13 pour le contrôle de la réalité du contact	7006-60A-1	Plug gauge for inflexible lampholder G13 for testing contact making	7006-60A-1
Calibre pour un ensemble de douilles G13 pour le contrôle de la réalité du contact	7006-60B-1	Gauge for a combined pair of lampholders G13 for testing contact making	7006-60B-1
Calibres « Entre » et « N'Entre Pas » pour socles de lampe à deux broches G6 35, GX6 35 & GY6 35	7006-61-2	Go and 'Not Go' gauges for bi-pin lamp bases G6 35, GX6 35 & GY6 35	7006-61-2
Calibres « Entre » pour socles de lampe à deux broches G6 35, GX6 35 & GY6 35	7006-61A-2	"Go" gauges for bi-pin lamp bases G6 35, GX6 35 & GY6 35	7006-61A-2
Calibres « Entre » pour douilles G6 35, GX6 35 & GY6 35	7006-61B-2	"Go" gauges for lampholders G6 35, GX6 35 & GY6 35	7006-61B-2
Calibre pour la force minimale de contact dans les douilles G6 35, GX6 35 & GY6 35	7006-61C-2	Gauge for minimum contact force in lampholders G6 35, GX6 35 & GY6 35	7006-61C-2
Calibre pour la vérification de l'introduction et de la réalité du contact de la lampe maximale dans une combinaison de deux douilles R7s	7006-62-1	Gauge for testing entry and contact making of a maximum lamp in a combined pair of lampholders R7s	7006-62-1

	Feuilles		Sheet
Calibre pour la vérification de l'ajustage d'une lampe maximale dans une combinaison de deux douilles RX7s	7006-63-1	Gauge for testing the fit of a maximum lamp in a combined pair of lampholders RX7s	7006-63-1
Calibre « Entre » pour le culot et le socle de lampe GX38q	7006-65-1	“Go” gauge for four pin cap and lamp base GX38q	7006-65-1
Calibre « Entre » pour douille GX38q	7006-65A-1	“Go” gauge for lampholder GX38q	7006-65A-1
Système de calibrage pour la vérification de la force d'extraction dans la douille GX38q	7006-65B-1	Gauging system for checking withdrawal force in lampholder GX38q	7006-65B-1
Calibres « Entre » pour douilles GX9 5	7006-70-1	“Go” gauges for lampholders GX9 5	7006-70-1
Calibre pour la force minimale de contact dans les douilles GX9 5	7006-70A-1	Gauge for minimum contact force in lampholders GX9 5	7006-70A-1
Calibre pour vérifier la tenue des culots GX9 5 dans la douille	7006-70B-1	Gauge for checking the retention of caps GX9 5 in the lampholder	7006-70B-1
Calibre « Entre » pour culot à deux broches GY9 5 sur lampes terminées	7006-70C-1	“Go” gauge for bi-pin cap GY9 5 on finished lamps	7006-70C-1
Calibre « Entre » pour socle de cube flash	7006-71-1	“Go” gauge for base of flashcube	7006-71-1
Douille d'essai de torsion pour cube flash	7006-71A-1	Torsion test holder for flashcube	7006-71A-1
Calibre pour culot de lampe à deux broches G5 3 sur lampes terminées	7006-73-1	Gauge for bi-pin cap G5 3 on finished lamps	7006-73-1
Calibre « Entre » pour douilles G5 3	7006-73A-1	“Go” gauge for lampholders G5 3	7006-73A-1
Calibre pour culots et socles à deux broches G22 sur lampes terminées	7006-75-1	Gauge for bi-pin caps and bases G22 on finished lamps	7006-75-1
Calibre « Entre » pour douilles G22	7006-75A-1	“Go” gauge for lampholders G22	7006-75A-1
Calibre « Entre » pour culots et socles de lampes à deux broches G38 sur lampes terminées	7006-76-1	“Go” gauge for bi-pin caps and bases G38 on finished lamps	7006-76-1
Calibre « Entre » et « N'Entre Pas » pour culots et socles de lampes à deux broches G38 sur lampes terminées	7006-76A-1	Go and Not Go' gauge for pins of bi-pin caps and bases G38 on finished lamps	7006-76A-1
Calibre « Entre » pour douilles G38 (1 ^{er} des deux calibres)	7006-76B-1	“Go” gauge for lampholders G38 (1st of two gauges)	7006-76B-1
Calibre « Entre » pour douilles G38 (2 ^e des deux calibres)	7006-76C-1	“Go” gauge for lampholders G38 (2nd of two gauges)	7006-76C-1
Calibre pour la force minimale de contact des douilles G38	7006-76D-1	Gauge for minimum contact force in lampholders G38	7006-76D-1
Calibre « Entre » pour douille W10 6 × 8 5d pour lampes flash	7006-90A-2	“Go” gauge for lampholder W10 6 × 8 5d for photo-flash lamps	7006-90A-2
Calibre de la force de contact maximale dans la douille W10 6 × 8 5d pour lampes flash	7006-90B-2	Gauge for maximum contact force in lampholder W10 6 × 8 5d for photo-flash lamps	7006-90B-2
Calibre de la force de contact minimale dans la douille W10 6 × 8 5d pour lampes flash	7006-90C-2	Gauge for minimum contact force in lampholder W10 6 × 8 5d for photo-flash lamps	7006-90C-2
Calibre pour le contrôle de la réalité du contact dans la douille W10 6 × 8 5d pour lampes flash	7006-90D-2	Plug gauge for testing contact making in lampholder W10 6 × 8 5d for photo-flash lamps	7006-90D-2
Calibres d'insertion et de retenue pour douilles W2 1 × 9 5d	7006-91C-1	Insertion and retention gauges for lampholders W2 1 × 9 5d	7006-91C-1
Calibres pour douille W2 × 4 6d	7006-94-1	Gauges for lampholder W2 × 4 6d	7006-94-1
Calibre « Entre » pour le connecteur G16t des lampes terminées	7006-95-2	“Go” gauge for termination G16t on finished lamps	7006-95-2
Calibre « Entre » pour la collerette du culot P45t-41 sur lampes terminées	7006-95A-1	“Go” gauge for the ring of cap P45t-41 on finished lamps	7006-95A-1
Calibre « N'Entre Pas » pour la collerette du culot P45t-41 sur lampes terminées	7006-95B-1	Not Go' gauge for the ring of cap P45t-41 on finished lamps	7006-95B-1
Calibre pour les plans de référence de la collerette du culot P45t-41 sur lampes terminées	7006-95C-1	Gauge for the reference planes of the ring of cap P45t-41 on finished lamps	7006-95C-1
Calibre « Entre » et « N'Entre Pas » pour les bossages d'orientation de la collerette du culot P45t-41 sur lampes terminées	7006-95D-1	“Go” and “Not Go” gauge for the locating notches of the ring of cap P45t-41 on finished lamps	7006-95D-1
Calibre pour les bossages d'orientation de la collerette du culot P45t-41 sur lampes terminées	7006-95E-1	Gauge for the locating notches of the ring of cap P45t-41 on finished lamps	7006-95E-1
Calibre pour culot préfocus P45t-41 sur lampes terminées	7006-95F-1	Gauge for prefocus cap P45t-41 on finished lamps	7006-95F-1
Calibre « Entre » pour la coupe transversale du socle de lampe W3 3 × 10 4d	7006-96-1	“Go” gauge for horizontal section of lamp base W3 3 × 10 4d	7006-96-1
Calibre « Entre » pour la coupe longitudinale du socle de lampe W3 3 × 10 4d	7006-96A-1	“Go” gauge for vertical section of lamp base W3 3 × 10 4d	7006-96A-1
Calibres pour douilles de magicube type X	7006-98-1	Holder plug gauges for magicube type X	7006-98-1
Calibre pour la force d'extraction des douilles pour magicube type X	7006-98A-1	Withdrawal force gauge for holders for magicube type X	7006-98A-1


PLUG GAUGES FOR BAYONET LAMPHOLDERS
CALIBRES TAMPONS POUR DOUILLES À BAÏONNETTE
BA9, BA15, BAY15, BA21, B15 & B22

Page 1

Dimensions in millimetres — Dimensions en millimètres

The drawing is intended only to illustrate the essential dimensions of the gauges

Le dessin a pour seul but d'illustrer les principales dimensions des calibres



Dimension	BA9	BA15	BAY15	BA21**	B15	B22	Tolerance
A ₁	9 32	15 33	15 33	21 7	15 3	22 3	+0 0 -0 01
A ₂	9 44	15 47	15 47	21 8	15 5	22 7	+0 01 -0 0
B	11 05	17 02	17 02	25 4	17 47	27 65	+0 0 -0 01
D	6 65	8 25	8 25	15 5	8	8 53	+0 0 -0 01
E	2 1	2 5	2 5	2 6	2 5	2 5	+0 0 -0 01
N	4 4	8 7	8 7	5	6 8	6 5	+0 02 -0 0
T	—	—	5 3	—	—	—	+0 02 -0 0
a	6 5	10 5	10 5	15 5	10 5	15 5	+1 0 -0 0
b	10 5	16 5	16 5	22 8	16 5	23 7	+0 5 -0 0
c	6 5	9 5	9 5	11 5	9 5	11 5	+1 0 -0 0
Mass Masse	0 100 kg	0 200 kg	0 200 kg	0 300 kg	0 200 kg	0 300 kg	+10% -10%

* Pin Y is used only in the case BAY15 when it replaces pin X

** The gauge for BA21-3 lampholders shall have the pins disposed at angles of 120° as shown on sheet 7004-13. The angular tolerance shall be ±15°

* L'ergot Y est utilisé seulement pour BAY15 au cas où il remplace l'ergot X

** Pour le calibre destiné aux douilles BA21-3 les ergots doivent être disposés à des angles de 120° comme indiqué sur la feuille 7004-13. La tolérance angulaire doit être de ±15°

7006-12-6

IEC Publication 61 3(H) February 1980
Publication 11 6 3(H) Février 1980

AVA Documents
Document Sharing Hub

	PLUG GAUGES FOR BAYONET LAMPHOLDERS CALIBRES TAMPONS POUR DOUILLES À BAÏONNETTE BA9, BA15, BAY15, BA21, B15 & B22	
--	--	--

Page 2

PURPOSE: To check dimensions A min , A max , D₁ min , N max and the diametrical position of the slots shown on sheets 7005-10, 7005-12, 7005-13, 7005-15 and 7005-16, dimension T max shown on sheet 7005-13 and dimension B min shown on sheets 7005-12, 7005-13, 7005-15 and 7005-16

TESTING: It shall be possible to insert the GO side of the gauge into the lampholder and turn it so that the pins pass the lowest points of the retaining slots without using undue force
 It shall not be possible to insert the "NOT GO" side of the gauge by its own weight This test shall be made at least twice, the gauge being turned through approximately 90° the second time

BUT: Contrôle des dimensions A min , A max , D₁ min , N max et de la position diamétrale des encoches figurant sur les feuilles 7005-10, 7005-12, 7005-13, 7005-15 et 7005-16 et des dimensions T max figurant sur la feuille 7005-13 et B min figurant sur les feuilles 7005-12, 7005-13, 7005-15 et 7005-16

ESSAI: Il doit être possible d'insérer le côté « ENTRE » du calibre dans la douille et de le tourner de façon que les ergots passent sous les points les plus bas des encoches de maintien sans exercer un effort anormal
 Il ne doit pas être possible d'insérer le côté « N ENTRE PAS » du calibre sous l'effet de son propre poids Cet essai doit être effectué au moins deux fois le calibre étant, la deuxième fois, tourné d'un angle d'environ 90°