

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
61-3S

1996-07

Dix-septième complément à la Publication 61-3 (1969)

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
pour le contrôle de l'interchangeabilité
et de la sécurité**

**Troisième partie:
Calibres**

Seventeenth supplement to Publication 61-3 (1969)

**Lamp caps and holders together with
gauges for the control of interchangeability
and safety**

**Part 3:
Gauges**

*Les feuilles de ce complément sont à insérer dans la
Publication 61-3 (1969)*

*The sheets contained in this supplement are to be
inserted in Publication 61-3 (1969)*

© CEI 1996 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3 rue de Varembe Genève Suisse



**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
61-3**

Troisième édition
Third edition
1969

Modifiée selon les Compléments
Amended in accordance with Supplements
A(1970), B(1971), C(1971), D(1972), E(1972), F(1975),
G(1977), H(1980), J(1983), K(1987), L(1989), M(1992),
N(1994), P(1994), Q(1995), R(1996) et/and S(1996)

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
pour le contrôle de l'interchangeabilité
et de la sécurité**

**Troisième partie:
Calibres**

**Lamp caps and holders together with
gauges for the control of interchangeability
and safety**

**Part 3:
Gauges**

© CEI 1996 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro-
cédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et
les microfilms sans l'accord écrit de l'éditeur

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means electronic or mechanical
including photocopying and microfilm without permission
in writing from the publisher

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3 rue de Varembe Genève Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

**INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION
DES NOUVELLES PAGES ET
FEUILLES DE NORMES
DANS LA PUBLICATION 61 3 DE LA CEI**

- 1 Retirer la page de titre existante, les pages 1 2, et 3 existantes, et le sommaire par désignation existant (pages 1/2 et 2/2) et insérer la nouvelle page de titre, les nouvelles pages 1 2 3 et le nouveau sommaire par désignation (pages 1/2 et 2/2)
- 2 Retirer la feuille existante
7006 68B 1
- 3 Retirer les feuilles existantes
7006-5 1 (page 1/1)
7006 5B 1 (page 1/1)
7006 68 1 (page 1/1)
7006 68A-1 (page 1/1)
7006-77 1 (page 1/1)
7006 77A 1 (page 1/1),
7006 108 1 (page 1/2 et 2/2),
7006 108A-1 (page 1/2 et 2/2),
7006 108C-1 (page 1/1)
et les remplacer par les nouvelles feuilles
7006 5 2 (page 1/1)
7006 5B 2 (page 1/1)
7006 68 2 (page 1/1)
7006 68A 2 (page 1/1)
7006 77 2 (page 1/1)
7006 77A 2 (page 1/1),
7006 108 2 (page 1/2 et 2/2),
7006 108A-2 (page 1/2 et 2/2),
7006-108C 2 (page 1/1)
- 4 Insérer les nouvelles feuilles
7006 25H 1 (page 1/1)
7006 26C 1 (page 1/1)
7006 26D 1 (page 1/1)
7006 26E 1 (page 1/1)
7006 27K 1 (page 1/1)
7006 28F 1 (page 1/1)
7006 114 1 (page 1/1)
7006 115 1 (page 1/1)
7006 115A 1 (page 1/1)
7006 115B 1 (page 1/2 et 2/2)

**INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES AND STANDARD SHEETS
IN IEC PUBLICATION 61 3**

- 1 Remove existing title page existing pages 1 2 and 3 and existing contents by designation (pages 1/2 and 2/2) and insert in their place new title page new pages 1 2 and 3 and new contents by designation (pages 1/2 and 2/2)
- 2 Remove existing sheet
7006 68B 1
- 3 Remove existing sheets
7006 5 1 (page 1/1)
7006 5B 1 (page 1/1)
7006 68 1 (page 1/1),
7006 68A-1 (page 1/1)
7006 77-1 (page 1/1),
7006 77A-1 (page 1/1),
7006 108-1 (page 1/2 and 2/2),
7006 108A 1 (page 1/2 and 2/2)
7006 108C 1 (page 1/1)
and insert in their place new sheets
7006 5 2 (page 1/1)
7006 5B-2 (page 1/1)
7006 68 2 (page 1/1),
7006 68A 2 (page 1/1),
7006 77-2 (page 1/1)
7006 77A 2 (page 1/1)
7006 108 2 (page 1/2 and 2/2),
7006 108A-2 (page 1/2 and 2/2),
7006 108C 2 (page 1/1)
- 4 Insert new sheets
7006 25H 1 (page 1/1)
7006 26C 1 (page 1/1),
7006 26D 1 (page 1/1)
7006 26E 1 (page 1/1)
7006 27K 1 (page 1/1)
7006 28F 1 (page 1/1),
7006 114 1 (page 1/1),
7006 115 1 (page 1/1),
7006 115A 1 (page 1/1),
7006 115B 1 (page 1/2 and 2/2)

AVANT-PROPOS

Ce dix-septième complément à la CEI 61-3 1969 a été établi par le sous-comité 34B Culots et douilles, du comité d'études 34 de la CEI Lampes et équipements associés

Le texte de ce complément est issu des documents suivants

FDIS	Rapport de vote
34B/590/FDIS	34B/642/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de ce complément

FOREWORD

This seventeenth supplement to IEC 61-3 1969 has been prepared by sub-committee 34B Lamp caps and holders, of IEC technical committee 34 Lamps and related equipment

The text of this supplement is based on the following documents

FDIS	Report on voting
34B/590/FDIS	34B/642/RVD

Full information on the voting for the approval of this supplement can be found in the report on voting indicated in the above table

	Pages		Page
SOMMAIRE		CONTENTS	
CALIBRES SOMMAIRE PAR DÉSIGNATION	1	GAUGES CONTENTS BY DESIGNATION	1
	Feuilles		Sheet
Chanfreins sur les arêtes des calibres	7006 1-2	Facets on gauge edges	7006-1-2
Calibre «Entre» pour culots BA20 sur lampes terminées	7006 2-3	Go gauge for BA20 caps on finished lamps	7006 2-3
Calibre d'acceptation pour culots B22d destinés à un enfilage automatique	7006-3 1	Acceptance gauge B22d caps intended for automatic wire threading	7006 3-1
Calibres «Entre» pour culots à deux broches sur lampes terminées G1 27, GX1 27 G2 54 BX2 54 et G3 17	7006-4-1	Go gauges for bi pin lamp caps on finished lamps G1 27 GX1 27 G2 54 BX2 54 and G3 17	7006-4 1
Calibres pour vérifier l'insertion des culots dans les douilles B15d B22d et BY22d	7006-4A-2	Gauges for testing the insertion of caps in lampholders B15d, B22d and BY22d	7006-4A 2
Calibres pour vérifier la tenue des culots B15d et B22d dans la douille	7006-4B-1	Gauges for testing the retention of B15d and B22d caps in the holder	7006-4B-1
Calibre «Entre» pour culot préfocus PX26	7006-5-2	Go gauge for prefocus cap PX26	7006-5-2
Calibre «Entre» et «N'entre Pas» pour les languettes du culot préfocus PX26	7006 5A-1	Go and Not Go gauge for the tabs of prefocus cap PX26	7006-5A-1
Calibre «N entre Pas» pour la dimension Mmin du culot préfocus PX26	7006-5B-2	Not Go gauge for dimension Mmin of prefocus cap PX26	7006 5B 2
Calibre «Entre» pour douille PX26	7006-5C-1	Go gauge for lampholder PX26	7006-5C-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées E11	7006 6 1	Go gauge for caps on finished lamps E11	7006-6-1
Calibre «A» pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E11	7006-6A-1	Plug gauge A for testing contact making in lampholders E11	7006-6A-1
Calibre «B» pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E11	7006-6B-1	Plug gauge B for testing contact making in lampholders E11	7006-6B-1
Calibre «Entre» pour culots EY10	7006-7-1	Go gauge for caps EY10	7006-7-1
Calibre «Entre» pour douilles EY10	7006 7A-1	Go gauge for lampholders EY10	7006-7A-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées BAX9s et BAY9s	7006 9 1	Go gauges for caps on finished lamps BAX9s and BAY9s	7006-9-1
Calibre tampons pour douilles de lampes BAX9s et BAY9s	7006 9A-1	Plug gauge for lampholders BAX9s and BAY9s	7006 9A-1
Calibres pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles de lampes BAX9s et BAY9s	7006 9B-1	Gauges for testing contact and making lampholders in BAX9s and BAY9s	7006 9B-1
Calibres «N'Entre Pas» pour la vérification de la non interchangeabilité des culots dans les douilles BAX9s et BAY9s	7006-9C-1	Not Go gauges for checking non-interchangeability of caps in lampholders BAX9s and BAY9s	7006-9C-1
Calibres «N Entre Pas» pour culots sur lampes terminées BA9 B15 B22 et BY22d	7006-10-8	Not Go gauges for caps on finished lamps BA9 B15 B22 and BY22d	7006 10 8
Calibres «Entre» pour culots BA9 B15 BA15 & B22 sur lampes terminées	7006 11-8	Go gauges for caps BA9 B15 BA15 & B22 on finished lamps	7006 11 8
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées BAY15	7006 11B 2	Go gauge for cap on finished lamps BAY15	7006-11B-2
Calibre «Entre» pour culot sur lampes terminées BAZ15d	7006-11C-1	Go gauge for cap BAZ15d on finished lamps	7006-11C-1
Calibre pour la dimension B des culots sur lampes terminées BAU15 et BAZ15d	7006-11D-1	Gauge for dimension B of caps on finished lamps BAU15 and BAZ15d	7006-11D 1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées BA15s-3 (100°/130°)	7006-11E-1	Go gauge for caps on finished lamps BA15s 3 (100°/130°)	7006-11E-1
Calibres tampons pour douilles BA21 B15 & B22	7006 12-7	Plug gauges for lampholders BA21 B15 & B22	7006 12-7
Calibres «Entre» supplémentaires pour les douilles B22d et BY22d	7006-12A-2	Supplementary Go gauges for lampholders B22d and BY22d	7006-12A-2

	Feuilles		Sheet
Calibre «N Entre Pas»/Maintien pour les douilles B22d	7006-12B 1	Not Go /Retention gauge for B22d lampholders	7006-12B-1
Calibre «Entre» supplémentaire pour les douilles B15d	7006 12C-1	Supplementary Go gauge for B15d lampholders	7006 12C-1
Calibre «N Entre Pas»/Maintien pour les douilles B15d	7006 12D 1	"Not Go /Retention for B15d lampholders	7006-12D-1
Calibres tampons pour douilles BA9 BA15 BAY15 et BAZ15	7006 12E-2	Plug gauges for lampholders BA9 BA15 AY15 and BAZ15	7006-12E-2
Calibres pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles BA9, BA15 BAY15 et BAZ15	7006 12F 2	Gauges for testing contact making in lampholders BA9 BA15 BAY15 and BAZ15	7006 12F-2
Calibres pour les encoches de douilles B15d B22d B22d-3 et BY22d	7006-13 5	Gauges for slots in lampholders B15d B22d B22d 3 and BY22d	7006 13-5
Calibre pour vérifier la tenue des culots BA15 et BAY15 dans la douille	7006-14-1	Gauge for testing the retention of BA15 and BAY15 caps in the holder	7006 14 1
Calibres de vérification de l'insertion des culots dans les douilles BA15, BAY15 et BAZ15	7006 14A-2	Gauges for testing the correct insertion of caps in lampholders BA15 BAY15 and BAZ15	7006-14A-2
Calibre pour la dimension B des culots BA15 et BAY15d sur lampes terminées	7006-14B-1	Gauge for dimension B of caps BA15 and BAY15d on finished lamps	7006-14B-1
Calibre «Entre» pour dimension «P max» des culots sur lampes terminées BAY15	7006-14C-2	"Go" gauge for dimension "P max" of caps on finished lamps BAY15	7006-14C-2
Calibre pour la vérification de la position du contact et de la force de contact dans les douilles à baïonnette B22d-3 (90°/135°)	7006 15-7	Gauge for checking contact position and contact force in bayonet lampholders B22d-3 (90°/135°)	7006-15-7
Calibres pour la vérification de la position du contact et de la force de contact dans les douilles à baïonnette B22d et BY22d	7006 15A-2	Gauges for checking contact position and contact force in bayonet lampholders B22d and BY22d	7006-15A-2
Calibre pour la vérification de la position du contact et de la force de contact dans les douilles à baïonnette B15d	7006-15B-1	Gauge for checking contact position and contact force in bayonet lampholders B15d	7006-15B-1
Calibre pour la vérification de la position du contact et de la force de contact dans les douilles à baïonnette BA21d-3 (120°)	7006-15C-1	Gauge for checking contact force and contact force in bayonet lampholders BA21d 3 (120°)	7006-15C-1
Calibre «Entre» pour culots BA21-3 (120°) sur lampes terminées	7006-17-4	"Go" gauge for caps BA21-3 (120°) on finished lamps	7006-17-4
Calibre «Entre» pour culot sur lampes terminées BY22d	7006 17A-1	"Go" gauge for cap on finished lamps BY22d	7006-17A-1
Calibre tampon pour douille BY22d	7006-17B-1	Plug gauge for lampholders BY22d	7006-17B 1
Calibre tampon pour douilles BA20	7006-18-2	Plug gauge for lampholders BA20	7006-18-2
Calibre pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles BA20	7006 18A-1	Gauge for testing contact making in lampholders BA20	7006-18A-1
Calibre «Entre» pour culot B22d 3 (90°/135°)/ 25 x 26 sur lampes terminées	7006-19 2	"Go" gauge for cap B22d-3 (90°/135°)/ 25 x 26 on finished lamps	7006-19-2
Calibre «Entre» pour culot sur lampe terminée BAU15s	7006-19A 1	"Go" gauge for cap on finished lamp BAU15s	7006-19A-1
Calibre pour douille à baïonnette B22d 3 (90°/135°)	7006 20-4	Plug gauge for bayonet lampholder B22d 3 (90°/135°)	7006-20-4
Calibre pour la vérification de la protection contre la fêlure du col de l'ampoule et pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E27	7006 21-5	Gauge for testing protection against bulb-neck damage and for testing contact making in lampholders E27	7006-21-5
Calibre pour la vérification de la réalité du contact et de la protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion des lampes dans les douilles E27	7006 22A-4	Gauge for testing contact-making and protection against accidental contact during insertion of lamps in lampholders E27	7006-22A-4
Calibre pour la détection de contacts latéraux par des arêtes coupantes dans les douilles E27	7006 22B-1	Gauge for detecting side-contacts with cutting-edges in lampholders E27	7006 22B 1
Calibre I pour la vérification de la résilience du contact latéral dans les douilles E27	7006-22C-1	Gauge I for checking side contact resiliency in lampholders E27	7006-22C-1
Calibre II pour la vérification de la résilience du contact latéral dans les douilles E27	7006-22D 1	Gauge II for checking side contact resiliency in lampholders E27	7006-22D-1

	Feuilles		Sheet
Calibre pour la vérification de la protection contre la fêlure du col de l'ampoule et pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E40	7006-23-3	Gauge for testing protection against bulb-neck damage and for testing contact-making in lampholders E40	7006 23 3
Calibre pour douille pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels E40	7006-24 3	Plug gauge for lampholders for testing protection against accidental contact E40	7006 24-3
Calibre pour vérifier la réalité du contact pour lampes munies du culot E39	7006-24A-1	Gauge for finished lamps fitted with E39 caps for testing contact-making	7006 24A-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées E39	7006-24B-1	'Go' gauge for cap on finished lamps E39	7006-24B 1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées E39	7006 24C-1	Not Go' gauge for caps on finished lamps E39	7006 24C 1
Calibre pour la vérification de la protection contre la fêlure du col de l'ampoule et pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E39	7006-24D-1	Gauge for testing protection against bulb-neck damage and for testing contact-making in lampholders E39	7006-24D 1
Calibre «Entre» pour le taraudage des douilles E39	7006-24E 1	'Go' gauge for screw thread of lampholders E39	7006 24E-1
Calibre pour la vérification de la torsion maximale d'insertion dans des douilles avec dispositif de blocage E39	7006-24F 1	Gauge for testing maximum insertion torque in lampholders with shell-grip features E39	7006-24F-1
Calibre pour la vérification de la torsion minimale dans des douilles avec dispositif de blocage E39	7006-24G-1	Gauge for testing minimum torque in lampholders with shell grip features E39	7006-24G 1
Calibres «Entre» pour les taraudages des douilles E10, E14 et E40	7006-25-7	Go plug gauges for screw threads of lampholders E10, E14 and E40	7006-25-7
Calibre «Entre» pour douilles E27	7006-25A-2	"Go" gauge for lampholders E27	7006-25A-2
Calibre «Entre» pour douilles E26	7006-25B-1	"Go" plug gauge for lampholders E26	7006-25B-1
Calibre «Entre» pour douilles E12	7006-25C-1	"Go" plug gauge for lampholders E12	7006-25C-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées E5	7006-25D-1	'Go' gauge for caps on finished lamps E5	7006-25D 1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées E5	7006-25E-1	Not Go' gauge for caps on finished lamps E5	7006-25E-1
Calibre «Entre» pour vérifier les taraudages des douilles E5	7006-25F-1	"Go" plug gauge for checking screw threads of lampholders E5	7006-25F-1
Calibre «N'Entre Pas» pour vérifier les taraudages des douilles E5	7006-25G-1	"Not Go" gauge for checking screw threads of lampholders E5	7006-25G-1
Calibre «Entre» pour douilles E17	7006-25H-1	"Go" gauge for lampholders E17	7006-25H-1
Calibre «N'Entre Pas» pour vérifier les taraudages des douilles E10 E14, E27 E39 et E40	7006-26-4	"Not Go" plug gauges for screw threads of lampholders E10, E14, E27, E39 and E40	7006-26-4
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles E26 et E26d	7006-26A-1	"Not Go" plug gauge for lampholders E26 and E26d	7006-26A 1
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles E12	7006-26B-1	"Not Go" plug gauge for lampholders E12	7006-26B 1
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles E17	7006-26C-1	Not Go' plug gauge for lampholders E17	7006 26C 1
Calibre pour la vérification de la réalité du contact pour lampes munies du culot E17	7006-26D 1	Gauge for testing contact making of lamps fitted with caps E17	7006 26D 1
Calibre pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E17	7006 26E 1	Gauge for testing contact making in lampholders E17	7006 26E 1
Calibre «Entre» pour culots E40 sur lampes terminées	7006 27 7	'Go' gauge for E40 caps on finished lamps	7006-27-7
Calibre «Entre» pour culots E10 sur lampes terminées	7006-27A-2	'Go' gauge for E10 caps on finished lamps	7006 27A-2
Calibre «Entre» pour culots E27 sur lampes terminées	7006-27B-1	"Go" gauge for E27 caps on finished lamps	7006 27B-1
Calibre «Entre» pour dimension «S ₁ » des culots E27 sur lampes terminées	7006 27C-1	Go gauge for dimension S ₁ " of E27 caps on finished lamps	7006 27C-1
Calibre «Entre» pour culots E26 et E26d sur lampes terminées	7006-27D 1	"Go" gauge for E26 and E26d caps on finished lamps	7006 27D-1
Calibre «Entre» additionnel pour culots E26 et E26d sur lampes terminées	7006-27E 1	Additional "Go" gauge for E26 and E26d caps on finished lamps	7006-27E-1
Calibre «Entre» pour culots E14 sur lampes terminées	7006-27F 1	Go' gauge for E14 caps on finished lamps	7006 27F-1

	Feuilles		Sheet
Calibre «Entre» pour dimension «S ₁ » des culots E14 sur lampes terminées	7006-27G-1	Go gauge for dimension "S ₁ " of E14 caps on finished lamps	7006-27G-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées E12	7006-27H-1	"Go" gauge for caps on finished lamps E12	7006 27H 1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées E12	7006-27J-1	Additional "Go" gauge for caps on finished lamps E12	7006 27J 1
Calibre «Entre» additionnel pour culots sur lampes terminées E17	7006 27K 1	"Go" gauge for caps on finished lamps E17	7006-27K-1
Calibres «N'Entre Pas» pour culots E10 et EP10 sur lampes terminées	7006-28 7	Not Go gauges for E10 and EP10 caps on finished lamps	7006 28 7
Calibres «N'Entre Pas» pour culots E27 sur lampes terminées	7006 28A-1	"Not Go" gauge for E27 caps on finished lamps	7006 28A 1
Calibres «N'Entre Pas» pour culots E14 sur lampes terminées	7006 28B-1	Not Go gauge for E14 caps on finished lamps	7006-28B 1
Calibres «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées E12	7006-28C-1	"Not Go" gauge for caps on finished lamps E12	7006-28C-1
Calibres «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées E40	7006-28D-1	"Not Go" gauge for caps on finished lamps E40	7006-28D 1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots E10 et EY10	7006-28E-1	Not Go gauge for caps E10 and EY10	7006-28E-1
Calibres «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées E17	7006-28F-1	"Not Go" gauge for caps on finished lamps E17	7006 28F-1
Calibre pour le contrôle de la réalité du contact des lampes munies du culot E26d	7006-29-1	Gauge for testing contact-making of lamps fitted with E26d caps	7006-29-1
Calibre pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels pour lampes munies du culot E26d	7006-29A-1	Gauge for testing protection against accidental contact for lamps fitted with E26d caps	7006-29A-1
Calibre avec un diamètre de référence de 23 mm pour culots E26d	7006-29B-1	Gauge with reference diameter of 23 mm for E26d caps	7006-29B-1
Calibre avec un diamètre de référence de 13,2 mm pour culots E26d	7006-29C-1	Gauge with reference diameter of 13,2 mm for E26d caps	7006-29C-1
Calibre avec un diamètre de référence de 10,4 mm pour culots E26d sur lampes terminées	7006-29D-1	Gauge with reference diameter of 10,4 mm for E26d caps on finished lamps	7006-29D-1
Calibre pour le contrôle de la position radiale du contact intermédiaire de la douille E26d	7006 29E-1	Gauge for checking the radial position of the intermediate contact of lampholders E26d	7006 29E-1
Calibre pour le contrôle des positions relatives des contacts dans la douille E26d	7006-29F-1	Contact gauges for testing the relative positions of the contacts in E26d lampholder	7006 29F 1
Calibre pour le contrôle de la réalité du contact dans la douille E26d	7006-29G-2	Plug gauge for testing contact making in E26d lampholder	7006-29G 2
Calibre pour le contrôle de la réalité du contact de la douille E26d avec chemise métallique doublée de papier	7006 29H-2	Plug gauge for testing contact making in metal shell paper-lined E26d lampholder	7006 29H-2
Calibre pour le contrôle de la protection contre les contacts accidentels dans la douille E26d	7006-29J-1	Plug gauge for testing protection against accidental contact in E26d lampholder	7006 29J 1
Calibre «Entre» pour douilles E26d	7006 29K 1	Go plug gauge for lampholders E26d	7006 29K-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots E26 et E26d sur lampes terminées	7006-29L-2	"Not Go" gauge for E26 and E26d caps on finished lamps	7006 29L 2
Calibre pour douille E14 pour le contrôle de la réalité du contact	7006-30 2	Plug gauge for E14 lampholder for testing contact making	7006 30-2
Calibre pour le contrôle de la réalité du contact de la douille E14 avec fausse bougie destinée aux lampes «Flamme»	7006-30A-1	Plug gauge for lampholders E14 with candle shaped shaft for candle lamps for testing contact-making	7006 30A 1
Calibre pour la vérification de la réalité du contact et de la protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion des lampes dans les douilles E14	7006-31-4	Gauge for testing contact making and protection against accidental contact during insertion of lamps and lampholders E14	7006-31-4
Calibre pour vérifier la réalité du contact des culots E12 sur lampes terminées	7006-32-1	Gauge for finished lamps fitted with E12 caps for testing contact making	7006-32 1
Calibre pour douille pour la vérification de la réalité du contact E12	7006 32A-1	Plug gauge for lampholders for testing contact-making E12	7006-32A-1

	Feuilles		Sheet
Calibres «Entre» pour culots 2G13	7006-33-2	«Go» gauges for caps 2G13	7006-33-2
Calibres pour le contrôle d'insertion et de la réalité du contact dans les douilles 2G13	7006-33A 2	Gauges for testing insertion and contact-making in lampholders 2G13	7006-33A-2
Calibre pour douilles 2G13 pour le contrôle de la réalité du contact	7006-33B-1	Gauge for lampholders 2G13 for testing contact making	7006-33B-1
Calibre «Entre» pour douilles PX43	7006 34-1	Go' gauge for lampholders PX43	7006 34-1
Calibre «Entre» pour culots préfocus sur lampes terminées PX43t	7006-34A-1	"Go" gauge for prefocus caps on finished lamps PX43t	7006 34A-1
Calibre «Entre» pour culot préfocus PX13 5s sur lampes terminées	7006-35-1	"Go" gauge for prefocus cap PX13 5s on finished lamps	7006 35 1
Calibre «N'Entre Pas» pour culot préfocus PX13 5s sur lampes terminées	7006-35A-1	Not Go" gauge for prefocus cap PX13 5s on finished lamps	7006 35A-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culot préfocus PX13 5s sur lampes terminées	7006-35B-1	"Not Go" gauge for prefocus cap PX13 5s on finished lamps	7006-35B-1
Calibre «Entre» pour douilles PX13 5s	7006-35C-1	"Go" gauge for lampholders PX13 5s	7006-35C-1
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles PX13 5s	7006-35D-1	Not Go" gauge for lampholders PX13 5s	7006-35D-1
Calibre d'orientation pour douilles PX13 5s	7006-35E-1	Rotation gauge for lampholders PX13 5s	7006-35E-1
Calibre «Entre» pour douilles P26s	7006-36-1	"Go" gauge for lampholders P26s	7006-36-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées P26s	7006-36A-1	"Go" gauge for caps on finished lamps P26s	7006-36A-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées E10	7006-37-1	"Go" gauge for caps on finished lamps E10	7006-37-1
Calibre «Entre» pour douilles préfocus EP10	7006-37A-1	"Go" gauge for prefocus lampholders EP10	7006-37A-1
Calibre «Entre» pour culot préfocus P43t-38 sur lampes terminées	7006-39-1	"Go" gauge for prefocus cap P43t-38 on finished lamps	7006-39-1
Calibre «N'Entre Pas» pour la dimension M minimum des culots préfocus P43t-38 et PX43t sur lampes terminées	7006-39A 2	"Not Go" gauge for dimension M minimum of prefocus caps P43t-38 & PX43t on finished lamps	7006 39A-2
Calibre pour vérifier la dimension Y max des culots préfocus P43t-38, PX43t PY43d et PZ43t sur lampes terminées	7006-39B-2	Gauge for checking dimension Y max of prefocus caps P43t-38, PX43t, PY43d and PZ43t on finished lamps	7006-39B-2
Calibre «Entre» pour douilles P43	7006-39C-1	"Go" gauge for lampholders P43	7006-39C-1
Calibre «Entre» pour culot à broche Fa8	7006-40-1	"Go" gauge for single-pin cap Fa8	7006-40-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culot à broche Fa8	7006-40A-1	"Not Go" gauge for single pin cap Fa8	7006-40A-1
Calibre «Entre» et «N Entre Pas» pour culot à broche sur lampes terminées Fa6	7006-41-2	Go" and "Not Go" gauge for single-pin cap on finished lamps Fa6	7006-41-2
Calibres «Entre»/Réalité du contact pour douilles Fa6	7006-41A-2	'Go /Contact-making gauges for lampholders Fa6	7006-41A-2
Calibre «Entre» pour culot sur lampe terminée P28s	7006 42 1	"Go" gauge for cap on finished lamps P28s	7006-42 1
Calibre «Entre» pour douille P28s	7006-42A-2	Go" gauge for lampholders P28s	7006 42A-2
Calibre «Entre» et «N Entre Pas» pour culots préfocus P40s sur lampes terminées	7006 43 2	'Go and "Not Go" for prefocus caps P40s on finished lamps	7006-43 2
Calibre «Entre» et «N Entre Pas» pour culot non assemblé à deux broches (Ne pas utiliser sur lampes terminées) G13	7006-44-4	Go and "Not Go" gauge for unmounted bi-pin cap (Not for use on finished lamps) G13	7006-44-4
Calibre «Entre» pour culot à deux broches sur lampes terminées G13	7006-45-4	"Go" gauge for bi pin cap on finished lamps G13	7006-45-4
Calibre «Entre» et «N Entre Pas» pour culot non assemblé à deux broches (Ne pas utiliser sur lampes terminées) G5	7006-46 3	Go and Not Go gauge for unmounted bi-pin cap (Not for use on finished lamps) G5	7006-46 3
Calibre «Entre» pour culot à deux broches sur lampes terminées G5	7006-46A 3	Go" gauge for bi-pin cap G5 on finished lamps G5	7006-46A 3
Calibre pour douilles pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels G5	7006-47A-2	Plug gauge for lampholders for testing protection against accidental contact G5	7006-47A-2
Calibres doubles pour un ensemble de deux douilles pour la vérification de la réalité du contact G5	7006-47B-3	Double ended gauges for a combined pair of lampholders for testing contact-making G5	7006 47B 3

	Feuilles		Sheet
Calibres doubles «Entre» pour un ensemble de deux douilles G5	7006-47C-2	Double ended "Go" gauges for a combined pair of lampholders G5	7006-47C-2
Calibre «Entre» pour culot préfocus PG22 6 35 sur lampes terminées	7006-48-1	"Go" gauge for prefocus cap PG22-6 35 on finished lamps	7006-48-1
Calibre «Entre» pour culots préfocus P14 5s sur lampes terminées	7006-49-1	'Go' gauge for prefocus caps P14 5s on finished lamps	7006-49-1
Calibre «Entre» pour douilles P14 5s	7006-49A-1	"Go" gauge for lampholders P14 5s	7006 49A 1
Calibre «N'Entre Pas» pour dimension Ax max dans douilles P14 5s	7006-49B-1	Not Go" gauge for dimension Ax max of lampholders P14 5s	7006-49B 1
Calibre pour vérifier la réalité du contact pour lampes munies du culot E27	7006-50-1	Gauge for finished lamps fitted with E27 caps for testing contact making	7006-50-1
Calibre pour culots sur lampes terminées pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels E27/51 x 39	7006-51-2	Gauge for caps on finished lamps for testing protection against accidental contact E27/51 x 39	7006 51-2
Calibre pour culots sur lampes terminées pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion E27	7006-51A-2	Gauge for caps on finished lamps for testing protection against accidental contact during insertion E27	7006-51A-2
Calibre pour vérifier la réalité du contact pour lampes munies du culot E40	7006-52-1	Gauge for finished lamps fitted with E40 caps for testing contact-making	7006-52-1
Calibre pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels pour lampes munies du culot E40	7006 53-1	Gauge for finished lamps fitted with E40 caps for testing protection against accidental contact	7006-53-1
Calibre pour vérifier la réalité du contact pour lampes munies du culot E14	7006-54-2	Gauge for finished lamps fitted with E14 caps for testing contact making	7006-54-2
Calibre pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels pour lampes munies du culot E14	7006-55-2	Gauge for finished lamps fitted with E14 caps for testing protection against accidental contact	7006-55-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour le diamètre de la collerette du culot préfocus P30s sur lampes terminées	7006-56-2	"Go" and "Not Go" gauge for diameter of the collar of prefocus cap P30s on finished lamps	7006-56-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour la boutonnière principale du culot préfocus P30s sur lampes terminées	7006-56A-2	"Go" and "Not Go" gauge for the major slot of prefocus cap P30s on finished lamps	7006-56A-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culot à deux contacts en retrait R17d sur lampes terminées	7006 57-3	Go and 'Not Go' gauge for recessed double contact cap R17d on finished lamps	7006-57-3
Calibre «Entre» pour douille R17d	7006 57A-1	Go' gauge for R17d lampholders	7006-57A 1
Calibre pour la vérification du contact dans la douille R17d	7006 57B-1	Contact-making gauge for lampholders R17d	7006-57B-1
Calibre «Entre» pour culots G17q 7 et GY17q-7 sur lampes terminées	7006 58A-3	'Go' gauge for caps G17q-7 and GY17q 7 on finished lamps	7006-58A-3
Calibre «Entre» pour culot GY17q 7 sur lampes terminées	7006 58B-3	Go gauge for cap GY17q-7 on finished lamps	7006 58B 3
Calibre à broches pour la vérification des contacts des douilles G17q 7 GX17q-7 et GY17q 7	7006 58C-1	Plug gauge for testing contact making of lampholders G17q-7 GX17q-7 and GY17q-7	7006 58C 1
Calibre «Entre» pour douilles G17q-7 et GY17q-7	7006 58D-1	"Go" gauge for lampholders G17q-7 and GY17q 7	7006 58D 1
Calibre «Entre» pour douilles GX17q 7	7006 58E-1	"Go" gauge for lampholders GX17q-7	7006-58E 1
Calibre d'orientation pour douilles G17q 7 GX17q 7 et GY17q 7	7006-58F-1	Rotation gauge for lampholders G17q 7 GX17q-7 and GY17q 7	7006 58F 1
Calibre pour douille Fa4	7006-59-1	Plug gauge for lampholders Fa4	7006 59 1
Calibre pour la vérification de la force minimale de contact dans les connecteurs pour socles de lampe à deux broches GZ6 35 et GZ4	7006-59A-2	Gauge for checking minimum contact force in connectors for bi pin lamp bases GZ6 35 and GZ4	7006 59A-2
Calibre «Entre» pour socles de lampe à deux broches GZ6 35	7006-59B-1	Go gauge for bi-pin bases GZ6 35	7006-59B-1
Calibre «Entre» pour connecteur pour socle de lampes à deux broches GZ6 35	7006-59C-1	'Go' gauge for connector for bi-pin lamp bases GZ6 35	7006-59C 1
Calibre à broche simple pour la vérification de la force minimale de retenue des contacts dans les douilles GY6 35	7006 59D-1	Single pin gauge for checking minimum retention force of contact in lampholders	7006 59D 1

	Feuilles		Sheet
Calibres doubles pour un ensemble de deux douilles pour la vérification de la réalité du contact G13	7006-60B-4	Double ended gauges for a combined pair of lampholders for testing contact making G13	7006-60B-4
Calibres doubles «Entre» pour un ensemble de deux douilles G13	7006-60C-2	Double ended "Go" gauges for a combined pair of lampholders G13	7006-60C-2
Calibres «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles de lampe à deux broches G6 35 GX6 35 GY6 35 et GZ6 35	7006-61-3	'Go' and "Not Go" gauges for bi pin lamp bases G6 35 GX6 35, GY6 35 and GZ6 35	7006-61-3
Calibres «Entre» pour socles de lampe à deux broches G6 35 GX6 35 & GY6 35	7006-61A-2	Go gauges for bi-pin lamp bases G6 35 GX6 35 & GY6 35	7006-61A-2
Calibres «Entre» pour douilles G6 35 GX6 35 & GY6 35	7006-61B-3	"Go" gauges for lampholders G6 35 GX6 35 & GY6 35	7006-61B-3
Calibre à broche simple pour la vérification de la force minimale de retenue des contacts dans les douilles G6 35 & GX6 35	7006-61C-3	Single-pin gauge for checking minimum retention force of contacts in lampholders G6 35 & GX6 35	7006-61C-3
Calibres «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles à deux broches G6 35 GX6 35, GY6 35 & GZ6 35	7006-61-4	Go and 'Not Go' gauges for bi pin lamp bases G6 35, GX6 35 GY6 35 & GZ6 35	7006-61-4
Calibrer «Entre» pour une combinaison de deux douilles RX7s	7006-62A-1	"Go" gauge for a combined pair of lampholders RX7s	7006-62A-1
Calibre «Entre» pour une combinaison de deux douilles R7s	7006-62-3	"Go" gauge for a combined pair of lampholders R7s	7006-62-3
Calibre pour la vérification de la hauteur des ergots (dim T min) des culots P14 5s sur lampes terminées	7006-64-1	Gauge for checking height of pins (dim T min) of caps P14 5s finished lamps	7006-64-1
Calibre «Entre» pour le culot et le socle de lampe GX38q	7006-65-1	"Go" gauge for four pin cap and lamp base GX38q	7006-65-1
Calibre «Entre» pour douille GX38q	7006-65A-1	Go gauge for lampholder GX38q	7006-65A-1
Système de calibrage pour la vérification de la force d'extraction dans la douille GX38q	7006-65B-1	Gauging system for checking withdrawal force in lampholder GX38q	7006-65B-1
Calibre «Entre» combiné pour culot PK22s sur lampes terminées	7006-66-2	Combined "Go" gauge for cap PK22s on finished lamps	7006-66-2
Calibre «Entre» pour douilles PK22s	7006-66A-1	"Go" gauge for lampholders PK22s	7006-66A-1
Calibre «Entre» pour socles de lampe à deux broches GZ4	7006-67-1	'Go' gauge for bi pin lamp bases GZ4	7006-67-1
Calibre «Entre» pour connecteur pour socle de lampes à deux broches GZ4	7006-67A-1	"Go" gauge for connector for bi pin lamp base GZ4	7006-67A-1
Calibre «Entre» pour culots non assemblés (Ne pas utiliser sur lampes terminées) GR8	7006-68-2	Go gauge for unmounted caps (Not for use on finished lamps) GR8	7006-68-2
Calibre pour culots sur lampes terminées pour la vérification de l'entrée des douilles maximum et la vérification de l'écartement et la longueur des broches GR8	7006-68A-2	Gauge for caps on finished lamps to ensure entry of maximum lampholder and to check pin-spacing and length GR8	7006-68A-2
Calibres «A» et «B» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles GR8	7006-68C-1	Gauges A and 'B' for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders GR8	7006-68C-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale de rétention dans les douilles GR8	7006-68D-1	Gauge C for checking minimum retention force in lampholders GR8	7006-68D-1
Calibre «Entre» pour la vérification des broches des culots sur lampes terminées GR8 et GR10q	7006-68E-1	Go gauge for checking the pins of caps on finished lamps GR8 and GR10q	7006-68E-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour la vérification des broches des culots (Ne pas utiliser sur lampes terminées) GR8 et GR10q	7006-68F-1	Go and 'Not Go' gauge for checking the pins of caps (Not for use on finished lamps) GR8 and GR10q	7006-68F-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culot à deux broches G23 sur lampes terminées	7006-69-1	"Go" and "Not Go" gauge for bi pin cap G23 on finished lamps	7006-69-1
Calibre «A» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles G23	7006-69A-1	Plug gauge "A" for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders G23	7006-69A-1
Calibre «B» pour la vérification de la force maximale d'insertion dans les douilles G23 et GX23	7006-69B-2	Plug gauge 'B' for checking maximum insertion force in lampholders G23 and GX23	7006-69B-2

Feuilles	Sheet
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles G23	7006-69C-1
Calibre à broche simple «D» pour la vérification de la force maximale d'extraction des contacts dans les douilles 2G7 2GX7 2G11, G23 GX23 G24, GY24, G32, GX32 & GY32	7006-69D-3
Calibre à broche simple «E» pour la vérification de la force minimale de retenue des contacts dans les douilles 2G7 2GX7 2G11, G23 GX23 G24 GY24 G32 GX32 & GY32	7006-69E-3
Calibres «Entre» pour douilles GX9 5	7006 70-1
Calibre pour la force minimale de contact dans les douilles GX9 5	7006 70A-1
Calibre pour vérifier la tenue des culots GX9 5 dans la douille	7006 70B-1
Calibres pour culots à deux broches GY9 5 & GZ9 5 sur lampes terminées	7006-70C-2
Calibre «Entre» pour culot à deux broches G9 5 sur lampes terminées	7006-70D-1
Calibre «Entre» pour douille G9 5	7006-70E-1
Calibre pour la force minimale de retenue des contacts de la douille G9 5	7006-70F-1
Calibres pour douilles GY9 5 & GZ9 5	7006-70G-1
Calibre «Entre» pour socle de cube flash	7006-71-1
Douille d'essai de torsion pour cube flash	7006-71A-1
Calibres «Entre» et «N Entre Pas» pour socles de lampe à deux broches G4	7006-72-1
Calibre «Entre» pour douilles G4	7006-72A-2
Calibre pour la force minimale de contact dans les douilles G4	7006-72B-1
Calibre pour culot de lampe à deux broches G5 3 sur lampes terminées	7006-73-1
Calibre «Entre» pour douilles G5 3	7006-73A-1
Calibre «Entre» et «N Entre Pas» pour socle de lampe à deux broches GX5 3	7006 73B 1
Calibre «Entre» et «N Entre Pas» pour socle de lampe à deux broches GY5 3	7006 73C 1
Calibre «Entre» pour douilles GX5 3	7006 73D-1
Calibre «Entre» pour douilles GY5 3	7006-73E-1
Calibre à broches doubles pour la vérification de la force maximale d'extraction des contacts dans les douilles GX5 3	7006-73F-2
Calibre à broche simple pour la vérification de la force minimale de retenue des contacts dans les douilles GX5 3	7006-73G 2
Calibre à broches doubles pour la vérification de la force maximale d'extraction des contacts dans les douilles GY5 3	7006 73H-2
Calibre à broche simple pour la vérification de la force minimale de retenue des contacts dans les douilles GY5 3	7006-73J-1
Calibre «Entre» pour culot de lampe à deux broches GY16 sur lampes terminées	7006-74-1
Calibre pour culots et socles à deux broches G22 sur lampes terminées	7006-75-1
Calibre «Entre» pour douilles G22	7006-75A-1
Calibre «Entre» pour culots et socles de lampes à deux broches G38 sur lampes terminées	7006 76-1
Plug gauge "C" for checking minimum retention force in lampholders G23	7006-69C-1
Single-pin gauge "D" for checking maximum withdrawal force of contacts in lampholders 2G7, 2GX7 2G11, G23, GX23 G24 GY24 G32, GX32 & GY32	7006-69D-3
Single-pin gauge "E" for checking minimum retention force of contacts in lampholders 2G7 2GX7 2G11, G23, GX23, G24, GY24, G32, GX32 & GY32	7006-69E-3
Go ' gauges for lampholders GX9 5	7006-70-1
Gauge for minimum contact force in lampholders GX9 5	7006-70A 1
Gauge for checking the retention of caps GX9 5 in lampholder	7006-70B-1
Gauges for bi-pin caps GY9 5 & GZ9 5 on finished lamps	7006-70C 2
Go" gauge for bi pin cap G9 5 on finished lamps	7006-70D-1
"Go" gauge for lampholder G9 5	7006-70E-1
Gauge for minimum contact retention in lampholder G9 5	7006-70F-1
Gauges for lampholders GY9 5 & GZ9 5	7006-70G-1
"Go" gauge for base of flashcube	7006 71-1
Torsion test holder for flashcube	7006-71A-1
"Go" and "Not Go" gauges for bi-pin lamp bases G4	7006-72-1
"Go" gauge for lampholders G4	7006-72A-2
Gauge for minimum contact force in lampholders G4	7006-72B-1
Gauge for bi pin cap G5 3 on finished lamps	7006 73-1
"Go" gauge for lampholders G5 3	7006-73A-1
' Go and "Not Go" gauge for bi-pin lamp base GX5 3	7006 73B-1
Go and Not Go gauge for bi-pin lamp base GY5 3	7006-73C 1
"Go" gauge for lampholders GX5 3	7006-73D-1
Go" gauge for lampholders GY5 3	7006-73E-1
Dual pin gauge for checking maximum withdrawal force of contacts in lampholders GX5 3	7006 73F-2
Single pin gauge for checking minimum retention force of contacts in lampholders GX5 3	7006 73G-2
Dual pin gauge for checking maximum withdrawal force of contacts in lampholders GY5 3	7006-73H 2
Single-pin gauge for checking minimum retention force of contacts in lampholders GY5 3	7006 73J-1
"Go" gauge for bi pin cap GY16 on finished lamps	7006-74-1
Gauge for bi-pin caps and bases G22 on finished lamps	7006-75-1
"Go" gauge for lampholders G22	7006-75A-1
' Go ' gauge for bi-pin caps and bases G38 on finished lamps	7006 76 1

	Feuilles		Sheet
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots et socles de lampes à deux broches G38 sur lampes terminées	7006-76A-1	"Go" and "Not Go" gauge for pins of bi-pin caps and bases G38 on finished lamps	7006-76A-1
Calibre «Entre» pour douilles G38 (1 ^{er} des deux calibres)	7006 76B 1	Go gauge for lampholders G38 (1st of two gauges)	7006-76B-1
Calibre «Entre» pour douilles G38 (2 ^e des deux calibres)	7006-76C 1	'Go' gauge for lampholders G38 (2nd of two gauges)	7006 76C 1
Calibre pour la force minimale de contact des douilles G38	7006-76D 1	Gauge for minimum contact force in lampholders G38	7006 76D-1
Calibre «Entre» pour culots non assemblés (Ne pas utiliser sur lampes terminées) GR10q	7006-77 2	Go' gauge for unmounted caps (Not for use on finished lamps) GR10q	7006-77 2
Calibre pour culots sur lampes terminées pour la vérification de l'entrée des douilles maximum et la vérification de l'écartement et la longueur des broches GR10q	7006 77A-1	Gauge for caps on finished lamps to ensure entry of maximum lampholder and to check pin spacing and length GR10q	7006-77A-1
Calibres «A» et «B» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles GR10q	7006-77B 1	Gauges A and "B" for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders GR10q	7006 77B-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles GR10q	7006-77C 1	Gauge C for checking minimum retention force in lampholders GR10q	7006-77C-1
Calibres «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots GX24 et GY24	7006-78-2	"Go" and "Not Go" gauges for caps GX24 and GY24	7006-78 2
Calibres «A» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles GX24 et GY24	7006-78A-2	Plug gauges "A" for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders GX24 and GY24	7006-78A 2
Calibres «B» pour la vérification de la force maximale d'insertion dans les douilles GX24 et GY24	7006-78B 2	Plug gauges "B" for checking maximum insertion force in lampholders GX24 and GY24	7006-78B 2
Calibres «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles GX24 et GY24	7006-78C 2	Plug gauges "C" for checking minimum retention force in lampholders GX24 and GY24	7006-78C-2
Calibres «N'Entre Pas» et «F» pour la vérification de la non-interchangeabilité des culots dans les douilles GX24 et GY24	7006-78F 3	"Not Go" gauges "F" for checking non-interchangeability of caps in lampholders GX24 and GY24	7006-78F-3
Calibres «Entre» «G» pour la vérification des détrompeurs dans les douilles GX24 et GY24	7006-78G 2	"Go" gauges "G" for checking key slots in lampholders GX24 and GY24	7006-78G 2
Calibre «Entre» pour culots G10q GX10q et GY10q	7006 79 1	'Go' gauge for caps G10q, GX10q and GY10q	7006-79 1
Calibres «Entre» pour les contacts dans les douilles G10q GX10q et GY10q	7006-79A 1	'Go' gauges for the contacts in lampholders G10q, GX10q and GY10q	7006-79A 1
Calibre de vérification du contact pour douilles G10q GX10q et GY10q	7006-79B 1	Contact-making gauge for lampholders G10q GX10q and GY10q	7006 79B-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées G12	7006-80-2	"Go" and "Not Go" gauge for caps on finished lamps G12	7006 80-2
Calibre «A» pour la vérification des douilles G12	7006 80A 1	Plug gauge A for checking lampholders G12	7006-80A-1
Calibre «B» pour la vérification des douilles G12	7006-80B-1	Plug gauge B for checking lampholders G12	7006 80B-1
Calibre «C» pour la vérification des douilles G12	7006-80C-1	Plug gauge C for checking lampholders G12	7006 80C-1
Calibre à broche simple «D» pour la vérification des douilles G12 et du type à enfoncement PG12	7006-80D 3	Single pin gauge "D" for checking lampholders G12 and push-in type lampholders PG12	7006 80D 3
Calibre à broche simple «E» pour la vérification des douilles G12 et des douilles PG12 du type à enfoncement	7006-80E 3	Single pin gauge 'B' for checking lampholders G12 and push-in type lampholders PG12	7006 80E-3
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées PG12	7006 81-3	Go and "Not Go" gauge for caps on finished lamps PG12	7006 81-3
Calibre «A» pour la vérification des douilles PG12	7006 81A 3	Plug gauge A for checking lampholders PG12	7006 81A-3
Calibre «B» pour la vérification des douilles PG12	7006 81B 3	Plug gauge B for checking lampholders PG12	7006-81B 3
Calibre «C» pour la vérification des douilles PG12	7006-81C 3	Plug gauge C for checking lampholders PG12	7006 81C 3
Calibre «F» pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles du type à baïonnette PG12	7006 81F-3	Plug gauge 'F' for checking contact making in bayonet type lampholders PG12	7006-81F-3
Calibre «G» pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles du type à baïonnette PG12	7006-81G-3	Plug gauge 'G' for checking contact-making in bayonet type lampholders PG12	7006 81G-3