

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
60640**

1979

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1984-03

Amendement 1

**Système CAMAC –
Interface pour Interconnexion de Branche Série**

Amendment 1

**CAMAC –
Serial Highway Interface System**

© IEC 1984 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

C

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

LICENSED TO MECON Limited, - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Page 6

Sommaire

Remplacer le titre de la figure 25 par :

«Exemple de récepteur de signaux symétriques».

Ajouter :

«Figure 25a. Exemple d'un récepteur à hystérésis obtenue par résistances externes.»

Page 88

32.4 Récepteur de signaux symétriques

Ajouter un troisième alinéa comme suit :

Si l'entrée d'un Contrôleur de Châssis Série se trouve déconnectée, ce qui peut arriver dans certaines configurations de by-pass, ce Contrôleur de Châssis Série peut recevoir des messages erronés dus au bruit à l'entrée du récepteur. Il est alors recommandé d'utiliser des récepteurs de ligne avec hystérésis à l'entrée, au moins pour le récepteur horloge. Un exemple de tels récepteurs de ligne est donné à la figure 25 (la Recommandation V.11 du C.C.I.T.T.). Dans certains types de récepteurs il peut être nécessaire de modifier l'hystérésis de l'extérieur au moyen de résistances, comme le montre la figure 25a.

Page 94

Figure 25

Remplacer la figure existante par ce qui suit :




FIG. 25. — Exemple de récepteur de signaux symétriques.