

CORRIGENDUM 1

SOMMAIRE

Applies to French text only.

Page 20

Au lieu de:

Annexe C (normative) Essais des moteurs
dans les conditions anormales (voir 4.7.2.2
et 5.3.2)

Lire:

Annexe C (normative) Transformateurs
(voir 1.5.4 et 5.3.3)

Page 60

Applies to French text only.

1.2.8.7

Au lieu de:

...le courant dissipé ne soit pas dangereux.

Lire:

...le courant que peut débiter la source ne
soit pas dangereux.

Page 120

Applies to French text only.

Figure 2D

Au lieu de:

**Tension maximale permise après un
premier défaut**

Lire:

**Tensions maximales admises après un
premier défaut**

Correction en anglais seulement.

Page 131

Table 2C

Instead of:

Output
current²⁾
(I_{oc})

Read:

Output
current²⁾
(I_{sc})

Page 178

Applies to French text only.

Tableau 2J, colonnes 1, 2 et 3

Au lieu de:

TENSION DE SERVICE maximale

Lire:

TENSION DE SERVICE CRÊTE maximale

Page 242

Page 243

4.2.5 Essai de choc

4.2.5 Impact test

Troisième alinéa, deuxième ligne

Third paragraph, second line

Au lieu de:

Instead of:

...distance verticale de (H) (voir figure 4A).

...vertical distance (H) (see figure 4A).

Lire:

Read:

...hauteur verticale (H) de 1,3 m
(voir figure 4A).

...vertical distance (H) of 1,3 m
(see figure 4A).

Page 340

Page 341

A.2.7 Essai en remplacement

A.2.7 Alternative test

Deuxième ligne

Second line

Au lieu de:

Instead of:

...de la CEI 60695-2-2:1980

...of IEC 60695-2-2:1980

Lire:

Read:

...de la CEI 60695-2-2:1991

...of IEC 60695-2-2:1991