

**VIS A TOLE A TETE FRAISEE  
EMPREINTE CRUCIFORME - SYMBOLE FZ**


Page 1/2

**INTERDITE POUR ETUDE NOUVELLE ET REMPLACEE PAR LA NORME C91 1650**

**PIECES A N'UTILISER QU'EN CAS D'IMPOSSIBILITE TECHNIQUE  
D'ADOPTER DES PIECES CONFORMES A LA NORME C16 1640**

**VIS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS**

A l'exception des indications ci-dessous, les spécifications sont celles de la norme C16 1645 relative aux vis à tôle FB à empreinte cruciforme, symbole Z.



**PIECES A NE PLUS UTILISER**

| d   | L         | dk   |      | k<br>max. | a<br>max. | Empreinte |           |      | Matière | Revêtement<br>(*) | Bout | NUMERO        |
|-----|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------|-------------------|------|---------------|
|     |           | max. | min. |           |           | N°        | P (Jauge) |      |         |                   |      |               |
|     |           |      |      |           |           |           | max.      | min. |         |                   |      |               |
| 3.9 | 16 ± 0.75 | 7.75 | 6.8  | 2.3       | 1.34      | 2         | 2.51      | 2.05 | Acier   | Z15DFJR           | C    | 79 03 016 039 |

(\*) Suivant norme B15 4101.

## 1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

### 1.1.HISTORIQUE

#### 1.1.1.CREATION

- OR: 01/06/1979 - CREATION DE LA NORME.

#### 1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- H: 01/11/1993 - SUPPRESSION DU N° 79 03 016 049 - REGULARISATION DU REVETEMENT (Z10DF-NORME B15 4100 DEVIENT Z15DFJR - NORME B15 4101).
- J: 03/11/1997 - REPRISE SOUS IDEM.

### 1.2.DOCUMENTS CITES

#### 1.2.1.DOCUMENTS PSA

##### 1.2.1.1.Normes

B154101, C161640, C161645.

##### 1.2.1.2.Autres

#### 1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

### 1.3.EQUIVALENT A :

### 1.4.CONFORME A :

### 1.5.MOTS CLEFS