

## ECROUS HEXAGONAUX A SOUDER PAR RESISTANCE

Page 1/3

**SANS RESTRICTION D'UTILISATION**


### ECROUS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

Les classes de qualité des écrous à souder par résistance sont données par la norme C20 0040.

#### TYPE A (Acier, classe de qualité 6)

\* e : à la disposition  
du fabricant

\*\* F : forme résultante  
de frappe




### PIECES A NE PLUS UTILISER

| d x p      | S ± 0,25 | h ± 0,35 | h <sub>1</sub><br>(+ 0,1 / - 0,3) | d <sub>1</sub><br>(+ 0 / - 0,6) | h <sub>2</sub><br>(+ 0 / - 0,2) | b<br>(+ 0,5 / - 0) | z    | z <sub>1</sub> | Rev <sup>t</sup> | NUMERO        |
|------------|----------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------|----------------|------------------|---------------|
| M6 x 1     | 11       | 4,05     | 0,95                              | 8                               | 0,65                            | 2                  | 0,20 | -              | Sans             | 79 03 042 029 |
| M8 x 1,25  | 14       | 5,3      | 1,2                               | 10,5                            | 0,8                             | 2,5                | 0,30 | -              | Sans             | 79 03 042 001 |
| M10 x 1,50 | 17       | 6,5      | 1,5                               | 12,5                            | 1                               | 3,5                | 0,35 | -              | Sans             | 79 03 042 012 |

## TYPE B (Acier, classe de qualité 8)

\* à la disposition  
du fabricant



| d         | S<br>(+ 0 / - 0,5) | $h \pm 0,25$ | $h_1 \pm 0,15$ | $R \pm 0,15$ | $d_2$<br>(+ 0 / - 0,2) | b<br>(+ 0,15 / - 0) | $r_1$<br>max. | $h_2 \pm 0,1$ | Z    | NUMERO        |
|-----------|--------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| M7 x 1,00 | 14                 | 5            | 0,6            | 4,3          | 8,6                    | 0,3                 | 0,7           | 0,8           | 0,30 | 79 03 042 999 |

P = Plan passant par les 3 arêtes des bossages.

**Spécification particulière :**

Arête des bossages : forme rayonnée impérative

